



ASTON MARTIN

LYON

Ordre de réparation : DV20210371
Date : 11 juin 2021
Véhicule : Aston Martin V8 Vantage 4.7 LE
N° de série : SCFEBBAK0CGC16202
Immatriculation : BY-327-YN
Kilométrage : 54489 km

Facture N° FL21250A

Travaux d'atelier

Véhicule arrivé par assistance, voyant et bruit moteur. 30.5 h x 145.00 € 4422.50 €

Contrôle des compressions, perte de compression totale sur le cylindre N°6.

Inspection à l'endoscope, présence de marque sur la tête du piston.

Soupape tordue suite au décollement du siège de soupape.

Moteur à remplacer.

Remplacement ensemble moteur suite diagnostic.

Dépose de la mécanique complète.

Remplacement du moteur et de l'embrayage.

Remontage de la mécanique, réglage géométrie et essai sur route.

Apprentissage des paramètres moteur.

Remise à zéro du voyant de service.

Total Main d'oeuvre (H.T) 4422.50 €

Pièces détachées

Qté	Désignation	PU HT	Montant HT
1	Kit double embrayage AMR	3613.30 €	3613.30 €
2	liquide de refroidissement Havoline (5 litres)	57.72 €	115.44 €
2	Liquide de frein Castrol dot 4 1/2 L	11.99 €	23.98 €
11	Bidon 1L d'huile moteur - 10W60 TWS Castrol	33.60 €	369.60 €
1	Recharge de climatisation	183.33 €	183.33 €
1	Fluide hydraulique - ASM S-CAM (CHF)	34.34 €	34.34 €
2	Verin de porte avant		Offert
1	Joint de pompe à eau	1.67 €	1.67 €
10	Clip 5x 6.5 x 2	0.64 €	6.40 €
3	Nettoyant de frein	12.40 €	37.20 €
1	Joint de vidange	1.91 €	1.91 €
1	Thermostat	121.08 €	121.08 €
2	Joint de collecteur d'admission	21.90 €	43.80 €

Page : 1 / 2

AUTO PERFORMANCE LYON

5, avenue Foch - 69006 Lyon - Tél. 04 37 48 07 07 - Fax 04 37 48 07 08

contact@astonmartinlyon.com www.astonmartinlyon.com



ASTON MARTIN

LYON

Ordre de réparation : DV20210371
Date : 11 juin 2021
Véhicule : Aston Martin V8 Vantage 4.7 LE
N° de série : SCFEBBAK0CGC16202
Immatriculation : BY-327-YN
Kilométrage : 54489 km

Facture N° FL21250A

Pièces détachées (suite)

Qté	Désignation	PU HT	Montant HT
1	KIT-PRV REPLACEMENT FSA 242	199.43 €	199.43 €
1	Joint de thermostat	16.88 €	16.88 €
1	Courroie d'accessoires	78.59 €	78.59 €
4	Vis M12x1.5x80 étrier sur fusée	2.51 €	10.04 €
2	Joint collecteur d'échappement	105.18 €	210.36 €
1	Roulement du pignon d'attaque	12.45 €	12.45 €
1	Moteur 4.7L	17993.65 €	17993.65 €
Total Pièces détachées (H.T)			23073.45 €

En votre aimable règlement.

Total HT	27495.95 €
TVA (20%)	5499.19 €
Total TTC	32995.14 €